

CORROCOAT



案例研究：2014年南海某油田停产罐体内部年检及修复

项目日期

2017年

工作范围

- 1、2014年南海某油田停产期间，发现罐体内部原有涂层脱落严重，壳体原有涂层基本全部脱落，金属本体出现大面积腐蚀凹坑。
- 2、由于停产时间比较紧，需要紧急投产，平台监督只要求我们把腐蚀严重的壳体修复并涂层保护。
- 3、油田复产后一个月，没有发现涂层泄漏

产品

Polyglass VEF

设备基材材质

碳素钢

涂层系统

Polyglass VEF涂层属于乙烯基玻璃鳞片高性能防腐涂层，涂层厚度为1500微米，浸泡状态下耐温达110摄氏度。

材料认证证书

Polyglass VEF通过Norsok M501认证



地址：佛山市南海区狮山镇显子岗工业二区横六路1号之一（综合楼）2楼自编B9号
电话：0757-86327686 传真：0575-81206639
邮件：jliu@gdcorrocoat.com 网址：www.corrocoat.com